

VICTOR®
胜利仪器

VICTOR 4000⁺
双钳数字相位伏安表

使用手册

www.china-victor.com



深圳市驿生胜利科技有限公司
SHENZHEN YISHENG VICTOR TECH CO., LTD

— 目 录 —

安全须知	1
一. 简介	2
二. 技术规格	2
1. 基准条件和工作条件.....	2
2. 一般规格.....	3
3. 基准条件下基本误差及性能指标.....	4
三. 结构	4
四. 操作	5
1. 基本操作.....	5
2. 测试.....	5
五. 电池管理	7
六. 装箱单	8
测试接线参考图	8



安全须知

- 有电！危险！操作者须经严格培训并获得国家相关电工操作认证才能使用本仪表进行现场测试。注意本仪表面板及背板的标贴文字及符号。
- 操作者必须完全理解手册说明并能熟练操作本仪表后才能进行现场测试。
- 使用前应确认仪表及附件完好，仪表、测试线绝缘层无破损、无裸露及断线才能使用。
- 测试前请先确认功能开关已设定在适当的量程范围内。
- **测试时，用不到的电流钳或电压输入线不要与仪表连接，以免引起干扰。**
- **I1、I2 电流钳不用混用，需对应接口连接。**
- 不能用于测试高于 600V 的电压，不能测试超过 20A 的电流。
- 仪表后盖及电池盖板没有盖好禁止使用。
- 确定导线的连接插头已紧密地插入接口内。
- 仪表于潮湿状态下，请勿使用或更换电池。
- 禁止在易燃性及危险场所测试。
- 测试线须撤离被测导线后才能从仪表上拔出，不能触摸输入插孔，以免触电。
- 请勿在强电磁环境下使用，以免影响仪器正常工作。
- 仪表在使用中，机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时，请停止使用。
- 请勿于高温潮湿，有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
- 仪表及电流钳口必须定期保养，保持清洁，不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭钳口。
- 避免电流钳受冲击，尤其是钳口接合面。
- 仪表具有自动关机功能。
- 长时间不用本仪表，请取出电池，更换电池请注意电池极性。
- 注意本仪表所规定的测量范围及使用环境。
- 使用、拆卸、校准、维修本仪表，必须由有授权资格的人员操作。
- 由于本仪表原因，继续使用会带来危险时，应立即停止使用，并马上封存，由有授权资格的机构处理。

一. 简介

VICTOR 4000+双钳数字相位伏安表是一款专为现场测试的多功能仪表，具有高精度、高稳定、低功耗、使用方便等特点。可以在被测回路不开路的情况下直接测量交流电压和交流电流，测量两电压间、两电流间和电压电流间的相位，此外，还可间接测得电路的功率因数和功率，可以判别三相相序，变压器接线组别、感性、容性电路，测试二次回路和母差保护系统，读出差动保护各组CT之间的相位关系，检查电度表的接线正确与否，检修线路设备等。仪表超大LCD显示屏，字高达40mm，具有背光，显示一目了然。适用于电力、石油化工、冶金、铁路、气象、工矿企业、科研院校、计量部门等。

二. 技术规格

1. 基准条件和工作条件

影响量	基准条件	工作条件	备注
环境温度	23°C±1°C	-10°C ~ 40°C	
环境湿度	40% ~ 60%	< 80%	
信号波形	正弦波	正弦波	$\beta=0.05$
信号频率	50Hz±1Hz	45Hz ~ 65Hz	
仪表工作电压	9V±0.1V	9V±1V	
测相位电流幅值	1A±0.1A	10mA ~ 20.0A	
测相位电压幅值	100V±10V	30V ~ 600V	
外电场、磁场	应避免		
被测导线位置	被测导线处于钳口的近似几何中心位置		

2. 一般规格


功 能	相位、交流电流、交流电压、交流漏电流、相序直接测试；变压器组别、感性、容性电路判别；功率因数、功率间接测试
电 源	DC9V 碱性干电池 (1.5V AA×6)
功 耗	开启背光灯最大约 35mA, 电池连续工作约 40 小时
	关闭背光灯, 仪表耗电约 5mA, 电池连续工作约 300 小时
显 示 模 式	LCD 显示, 蓝屏背光功能, 适合昏暗场所
LCD 尺 寸	70mm×62mm
LCD 显 示 域	64mm×54mm
仪 表 尺 寸	长宽厚: 196mm×92mm×54mm
钳 口 尺 寸	φ7.5mm×13mm
采 样 速 率	约 3 次/秒
量 程	交流电压: 0 ~ 20V/200V/600V 交流电流: 0 ~ 200mA/2A/20A 相位: 0 ~ 360°
测 量 相 位 时	测 U1-U2 相位时: 30V ~ 600V
被 测 信 号 的	测 I1-I2 相位时: 10mA ~ 20.00A
幅 值 范 围	测 U1-I2 或 I1-U2 相位时: 10V ~ 600V、10mA ~ 20.00A
数 据 保 持	测试中按 HOLD 键保持数据, “ DH ” 符号显示
自 动 关 机	开机约 15 分钟后, 仪表自动关机, 以降低电池消耗
电 压 检 测	当电池电压低时, 电池电压低符号显示, 提醒更换电池
仪 表 质 量	主机约 550g(带电池), 表钳约 170g×2, 测试线约 250g
测 试 线 长 度	1.5m
电 流 钳 线 长	2m
工 作 温 湿 度	-10°C ~ 40°C; 80%Rh 以下
存 放 温 湿 度	-10°C ~ 60°C; 70%Rh 以下
输入阻抗	测试电压各档输入阻抗为: 2MΩ
	测 U1U2 相位时电压输入阻抗为: 40kΩ
耐 压	仪表上盖与电池盖板螺钉之间耐受 2000V/50Hz 的正弦波交流电压历时 1 分钟
绝 缘	仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间 ≥ 10MΩ
结 构	双重绝缘

3. 基准条件下基本误差及性能指标

类 别	量 程	分 辨 率	基 本 误 差
电 压	20V	0.01V	$\pm(1.2\% \text{rdg} + 2\text{dgt})$
	200V	0.1V	
	600V	1V	
电 流	200mA	0.1mA	$\pm(1.0\% \text{rdg} + 2\text{dgt})$
	2A	1mA	
	20A	10mA	
相 位	0 ~ 360°	1°	±1°

注意：工作条件下相位误差不超过±3°。

三. 结构



四. 操作

1. 基本操作

按 **ON** 键开机，LCD 显示，仪表开机约 15 分钟后将自动关机。

按 **OFF** 键关机。

按 **HOLD** 键可以保持显示数据或取消保持。

开机后，按 **LAMP** 键能控制背光灯，适合于昏暗场所。

2. 测试

注意	测试前，必须先将功能旋转开关切换到对应的功能指示位置，然后将测试线连接到仪表上，再将测试线连接到被测试线路中进行测试，用不到的测试线和电流钳不能连接。
	测试完毕后须先将测试线撤离被测线路，才能从仪表上拔出。

A. 相位测试：

注意	本仪表的相位测试关系：U1U2、I1I2、U1I2、I1U2，每种关系测得的相位都为 1 路信号超前 2 路信号的相位。 U1 红色电压插孔和 U2 红色电压插孔与卡钳正面为同名端 相位测试时电流从钳夹的正面输入。 对于 3 相线相位关系可以两两对应测试。
----	--

(1) U1U2 的相位测试

将旋转开关旋至 **U1U2** 位置，将红黑 4 条测试线连接到仪表的 U1、U2 电压输入插孔，再将测试线对应接入 U1、U2 线路中，测试显示值即为两路电压之间的相位，即 U2 滞后 U1 的相位角。

测试 **U1U2** 相位时，两路输入回路间完全隔离绝缘，避免了可能误接线造成被测线路短路而烧坏仪表。

(2) I1I2 的相位测试

将旋转开关旋至 **I1I2** 位置，将两个电流钳连接到仪表前端的 I1、I2 电流输入插孔，再将电流钳对应钳住 I1、I2 线路，测试显示值即为两路电流之间的相位。

(3) U1I2 的相位测试

将旋转开关旋至 **U1I2** 位置，红黑 2 条测试线连接到仪表的 U1 电压输

入插孔，1个电流钳连接到仪表前端的I2电流输入插孔，再将测试线与电流钳对应接入U1、I2线路，测试显示值即为电压和电流之间的相位。

(4) I1U2 的相位测试

将旋转开关旋至 **I1U2** 位置，1个电流钳连接到仪表前端的I1电流输入插孔，红黑2条测试线连接到仪表的U2电压输入插孔，再将电流钳与测试线对应接入I1、U2线路，测试显示值即为电流和电压之间的相位。

B. 交流电流、漏电流测量：

将旋转开关旋至 **I1** 的20A档，1个电流钳连接到仪表前端的I1电流输入插孔，再用电流钳钳住被测线路，测试显示值即为被测电路中的电流或漏电流，若被测试电流比较小，可以选择较小的档位再进行测试，以提高测试的准确性。也可以将旋转开关旋至 **I2** 的适当量限，用I2路测试电流或漏电流。注意旋转开关所处I1、I2的位置与电流钳I1、I2的输入插孔必须对应。

C. 交流电压测量：

将旋转开关旋至 **U1** 的600V量程，红黑2条测试线连接到仪表的U1电压输入插孔，再将测试线接入被测试线路，测试显示的值为被测线路的电压，若被测试电压比较小，可以选择较小的档位再进行测试，以提高测试的准确性。也可以将旋转开关旋至 **U2** 的适当量限，用U2路测试电压。注意旋转开关所处U1、U2的位置与电压U1、U2的输入插孔必须对应。

D. 感性、容性电路判别：

将旋转开关旋至 **U1I2** 位置，将电路电压输入U1插孔，电路电流输入I2插孔，若相位显示在0°~90°范围，则被测负载为感性，若相位显示在270°~360°范围，则被测负载为容性。

E. 三相电压相序测量：

(1) 三相三线制相序判别

旋转开关旋至 **U1U2** 位置，用测试线将A相接入U1红色插孔，B相同时接入U1及U2的黑色插孔，C相接入U2的红色插孔。这时若测得的相位值为300°则为正相序；若测得的相位值为60°，则为负相序。

(2) 三相四线制相序判别

旋转开关旋至 **U1U2** 位置，用测试线将A相接入U1红色插孔，B相接入U2红色插孔，零线同时接入U1及U2的黑色插孔。若相位显示为120°左右，则为正相序；若相位显示为240°左右，则为负相序。



三相四线(三相负载平衡时的相位)

相位关系	相位值	相位关系	相位值
U_a-U_b	120°	I_a-I_b	120°
U_b-U_c	120°	I_b-I_c	120°
U_c-U_a	120°	I_c-I_a	120°
U_a-U_c	240°	I_a-I_c	240°

三相三线(三相负载平衡时的相位)

相位关系	相位值	相位关系	相位值
$U_{ab}-U_{cb}$	300°	I_a-I_c	240°
$U_{ab}-I_a$	30°	$U_{cb}-I_c$	330°

三相四线向量图与三相三线向量图



五. 电池管理




- 长时间不使用仪表请取出电池，电池电量不足，请及时更换。
 - 警告！电池盖板没有盖好的情况下禁止进行测试，否则有危险。
 - 更换电池时，请注意电池极性，否则可能损坏仪表。
- 当电池电压低时，电池电压低符号显示，请及时更换电池。
 - 按 OFF 键关机。
 - 用十字螺丝刀拧松电池盖板上的一枚螺丝，打开电池盖板。
 - 取出旧电池，换上新电池，请注意电池极性。
 - 盖上电池盖板，拧紧螺丝。
 - 按 ON 键开机，确认仪表电池电压恢复正常，否则从第 2 步重新操作。


六. 装箱单

主机	1台
仪表箱	1个
电流钳	2把
测试线	4条(红黑各2条)
电池	6节(碱性干电池: 1.5V AA)
说明书、保修卡、合格证	1份


附：测试接线参考图：




测单相 UI 相位，判断感性、容性电路




测三相四线 Ua、Ub 相位



测三相四线 Ia、Ib 相位




测三相四线 Ua-Ub 相位，判断相序



测三相三线 U_{ab} - U_{bc} 相位，判断相序

测三相三线 U_{ab} - I_a 的相位



测三相三线 I_a - I_c 的相位

测三相三线 U_{bc} - I_c 的相位

本公司不负责由于使用时引起的其他损失。

本用户手册的内容不能作为将产品用做特殊用途的理由。

本公司保留对用户手册内容修改的权利。若有修改，将不再另行通知。

销售商：深圳市驿生胜利科技有限公司
地 址：深圳市福田区泰然六路泰然大厦D座16楼
电 话：4000 900 306
 (0755) 82425035 82425036
传 真：(0755) 82268753
<http://www.china-victor.com>
E-mail:victor@china-victor.com

生产制造商：西安北成电子有限责任公司
地 址：西安市泾河工业园北区泾园七路
电 话：029-86045880
执行标准：JB/T 9287-1999